



Interrogazione a risposta scritta

n. 59/2025

GRUPPO CONSILIARE

LEGA SALVINI PREMIER

38122 Trento – Piazza C. Battisti, 13

Tel. 0461/233918 - Fax 0461/235013

---

Trento, 22 dicembre 2025

Al Presidente del Consiglio  
comunale di Trento **Silvia Zanetti**  
Al Sindaco del comune di Trento  
**Franco Ianeselli**

Interrogazione n°

## **Criticità idrauliche e allagamenti sistematici del sottopasso ciclabile in località "Le Basse" a Mattarello (zona Via Lidorno / Bici Grill).**

Premesso che:

La pista ciclabile che collega Trento a Calliano, in particolare nel tratto adiacente all'abitato di Mattarello presso la località "Le Basse" e il Bici Grill di via Lidorno, rappresenta un'arteria fondamentale per la mobilità sostenibile, il cicloturismo e il collegamento tra i comuni della Vallagarina e il capoluogo;

In corrispondenza del sottopasso situato in tale località, lungo la stradina di collegamento alla ciclabile principale in "Destra Adige", si verificano sistematici allagamenti causati dall'esondazione o dal rigurgito del reticolo idrico minore (legato alla prossimità del Rio Valsorda);

Tali episodi rendono il passaggio costantemente impraticabile e pericoloso per ciclisti e pedoni a causa dell'accumulo di fango, detriti e della scarsa visibilità, compromettendo la sicurezza di un tratto molto frequentato.

Considerato che:

Secondo le segnalazioni dei residenti e dei fruitori, i fenomeni di allagamento in località Le Basse si sono intensificati a seguito di recenti lavori di sistemazione infrastrutturale e di regimazione idraulica eseguiti nell'area;

La situazione attuale suggerisce una possibile criticità nel dimensionamento delle opere di drenaggio o un'ostruzione dei canali di scolo derivante dai suddetti cantieri, che impedisce il regolare deflusso delle acque meteoriche e di risalita durante e dopo le precipitazioni.

Tutto ciò premesso,

**si interroga il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:**

Se l'Amministrazione sia a conoscenza della gravità degli allagamenti nel sottopasso in località Le Basse e se siano state effettuate verifiche dopo gli eventi meteo più recenti. Quale sia la natura degli ultimi interventi eseguiti nella zona (anche in collaborazione con il Servizio Bacini Montani) e se sia stata effettuata una verifica di conformità idraulica specifica per il sottopasso al termine dei lavori.

Se sia prevista una perizia per appurare se l'allagamento sia causato da un difetto di esecuzione delle opere, da un'insufficiente manutenzione delle griglie di raccolta o da una variazione del livello della falda nell'area delle Basse.

Quali interventi di pulizia e manutenzione straordinaria si intendano mettere in atto per garantire la percorribilità del tratto in vista della stagione turistica e del crescente afflusso di ciclisti.

Se l'Amministrazione intenda valutare soluzioni strutturali (come il potenziamento del sistema di pompaggio o il miglioramento del deflusso verso l'Adige) per evitare che il sottopasso continui a trasformarsi in una vasca di raccolta ad ogni pioggia.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

**Gruppo consiliare**

**Lega Salvini Premier**

Cons. comunale Devid Moranduzzo

Cons. comunale Loris Ioriatti

**Nota d'ufficio. Trasmesso via PEC. Ricevuto il 26.12.2025, ore 21.24.**

**Firme su originale: Moranduzzo (trasmissione da domicilio digitale).**

