

ALLEGATO n. 1

ELENCO ELABORATI TECNICI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - L.P. 15/2015 ARTT. 95 E 97 – LAVORI DI RESTAURO DELLA "TORESELA" DI MASO EX BERNARDELLI IN P.ED.3 C.C. VILLAZZANO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE CON REALIZZAZIONE DI LOCALE "SERVIZIO IGIENICO E LOCALE TECNICO" IN P.F.14/1 C.C. VILLAZZANO. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA IN DEROGA.

| n. | DESCRIZIONE |
|-----------|---|
| 1 | Relazione tecnica |
| 2 | Allegati alla relazione |
| 3 | Relazione tecnica di compatibilità |
| 4 | Relazione geologica |
| 5 | Integrazione relazione geologica |
| 6 | Sondaggi stratigrafici |
| 7 | Tavola 01 – Stato di fatto – planimetria |
| 8 | Tavola 02 – Stato di fatto – piante |
| 9 | Tavola 03 – Stato di fatto – sezioni |
| 10 | Tavola 04 – Stato di fatto – prospetti A-B-C |
| 11 | Tavola 05 – Stato di fatto – prospetti D-E-F |
| 12 | Tavola 06 – Stato di fatto – pareti interne A-B-C |
| 13 | Tavola 07 – Stato di fatto – pareti interne D-E-F |
| 14 | Tavola 08 – Stato di progetto – planimetria |
| 15 | Tavola 09 – Stato di raffronto – planimetria |
| 16 | Tavola 10 – Stato di progetto – piante |
| 17 | Tavola 11 – Stato di progetto – sezioni |
| 18 | Tavola 12 – Stato di raffronto – piante - sezioni |
| 19 | Tavola 13 – Stato di progetto – prospetti A-B-C |
| 20 | Tavola 14 – Stato di progetto – prospetti D-E-F |
| 21 | Tavola 15 – Stato di progetto – pareti |
| 22 | Tavola 17 – Stato di progetto – sottoservizi |