

## ALLEGATO 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*foto 1 - Tratto ciclopedonale in Loc. Centa*



*foto 2 - Assenza segnaletica orizzontale ciclopedonale*



*foto 3 - Assenza segnaletica orizzontale sottopasso*



*foto 4 - Segnaletica verticale non visibile per chi proviene dalla Vela*



*foto 5 - Strettoia generata dalla presenza della rete della stazione di sollevamento*



*foto 6 - Ciclista che transita fuori dal tracciato ciclopedonale*



Segretario di Circoscrizione  
- fito Renzo Baldo -

*Renzo Baldo*